

## باز کردن وسل

دستگاه را خاموش کنید و فشار آن را به صفر برسانید. قبل از انجام هرگونه تعمیرات بر روی وسل باید دستگاه تصفیه را خاموش کنید و فشار داخل وسل را تخلیه کنید. در این مورد می‌توانید از راهنمایی‌های سازنده دستگاه بهره‌مند شوید.

اتصالات پورت آب تصفیه‌شده را باز کنید. با استفاده از آچار می‌توانید لوله‌کشی پورت آب تصفیه‌شده را به راحتی از وسل باز کنید. دقت کنید که جهت باز شدن پیچ و مهره صحیح باشد. در غیر این صورت پورت آب تصفیه‌شده آسیب می‌بیند.

کپ‌های انتهایی را بررسی کنید. کپ‌های انتهایی را مورد بررسی قرار دهید تا از نظر خوردگی و آسیب‌دیدگی مشکلی نداشته باشند. خوردگی‌های سطحی و رسوب‌های نمک را می‌توانید با استفاده از برس یا پارچه زبر و با کمک آب برطرف کنید. قطعات خراب را تعویض کنید.

با استفاده از آچار شش پر ( آلن ) نگاه‌دارنده‌های کپ وسل را باز کنید.

با استفاده از آچار می‌توانید قطعات نگاه‌دارنده کپ را از شیار نگاه‌دارنده خارج کنید. اگر جدا کردن تجهیزات نگاه‌دارنده به راحتی امکان پذیر نبود می‌توانید با کمک چکش لاستیکی به آرامی به کپ ضربه بزنید. سپس کپ‌های دو طرف وسل را به وسیله آچار کپ کش بیرون بیاورید.

★ حتما برای بیرون کشیدن کپ‌های پرشروسل از آچار کپ کش استفاده گردد.